

현장사진대지

(2021년 9, 10월)



경우배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사



경우종합건설(주)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 09월



(1층 기둥 거푸집설치)



(지하1층 거푸집 해체 및 정리)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 09월



(1층 외부 시스템 비계 설치)



(1층 내부 시스템 동바리 설치)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 09월



(지상1층 보 거푸집 제작)



(타워크레인 인상 작업)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 09월



(2층 바닥 스라브 철근 설치)



(2층 전이보 거푸집 및 철근 설치)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지상3층 외부시스템비계 설치작업)



(지하2층 외부 안전계단 설치)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지상3층 외부 안전계단 설치)



(지상2층 전기,관리실측 기둥,옹벽 CON'C 타설)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지상2층 기둥 및 용벽 철근,거푸집 시공작업)



(지상2층 기둥 및 용벽 철근,거푸집 시공작업)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지하층 내부 전출 및 방수작업)



(지상2,3층 보 내부 환기관련 스리브 설치작업)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지하2,3층 내부 소방배관 설치작업)



(지상2,3층 내부바닥 설비배관 스리브 시공작업)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지상2층 내부벽체 스리브 시공작업)



(지상2층 웅벽 및 기둥 전기배관작업)

현 장 사 진 대 지

현 장 명	경우 배방 에스티힐스 오피스텔 신축공사
촬 영 년 월	2021년 10월



(지상3층 바닥 전기배관 시공작업)



(지상3층 세대 전기배관 시공작업)