

TEST REPORT

1. 의뢰기관:

기관명: 주식회사쇼핑24

주소: 경기 고양시 덕양구 화중로 96 715호

2. 의뢰일자: 2023. 3. 24.

3. 용도: 연구용

4. 시험대상품목 또는 물질, 시료명: 표 1 참조

5. 시료형상: 표 1 참조

6. 시험항목: 표 2 참조

7. 시험방법: Elemental analyzer

8. 시험기간: 2023. 3. 24. ~ 2023. 3. 31.

9. 시험결과: 표 2 참조

10. 시험자: 김현진 주임연구원

확인	실무자 성명: 김 현 진 Hyunjin Kim (서명)	기술책임자 성명: 김 정 미 Jungmi Kim (서명)
본 Test report 는 의뢰자가 제공한 시료를 이용한 측정결과입니다. 본 Test report 는 협의 없이 선전, 방송 및 광고, 법적소송으로 사용할 수 없으며, 복사되어 사용되는 것을 금합니다. 본 Test report 는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.		

2023 년 3 월 31 일

국제공인시험기관 한국고분자시험연구소(주) (인)



TEST REPORT

표 1. 시료명 및 시료사진

No.	의뢰자가 제공한 시료명	시험에 사용한 시료명	시료사진
1	탄소코팅원단	Koptri- 23-03-03562-1	

Note) 물질정보; 1. 할로겐 함유 (), 비함유 (O)

표 2. 시험방법 및 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험방법	검출한계	시험결과
Koptri- 23-03-03562-1	C (Carbon)	%	Elemental analyzer	0.05	57.07

Note) 분석시료가 미량(수 mg)이 사용되기 때문에 불균일한 시료의 경우 시료에 의한 오차가 생길 수 있음

끝.